

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年3月28日～4月1日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
3月28日	安全総点検実施状況の確認	免震重要棟	○死亡災害を受けて実施された安全総点検の実施状況を確認。	13時20分現在
	多核種除去設備配管フランジ部漏えいの状況確認	既設多核種除去設備	○3月25日に発生した多核種除去設備からの漏えいについて現場状況を確認。	
	K排水路付替工事の状況確認	K排水路	○K排水路付け替え工事が完了したことから現場状況を確認。	
3月29日	G4タンクエリアの状況確認	G4タンクエリア	○Sr処理水の移送が行われていることから、G4タンクエリアの現場状況を確認。	13時10分現在
	新K排水路排水口の状況確認	新K排水路排水口	○K排水路付け替え工事が完了し、流路の切り替えが行われたことから排水口の状況を確認。	
3月30日	K排水路のプラスチックシンチレーションファイバーの設置状況確認	K排水路プラスチックシンチレーションファイバー設置箇所	○K排水路を流れる放射能を監視するプラスチックシンチレーションファイバーの設置状況を確認。	13時20分現在
	K排水路流路付け替えの状況について	新K排水路排水口	○K排水路付け替え工事が完了し、流路の切り替えが行われたことから排水口の状況を確認。	
3月31日	B・C排水路ゲート電動化の状況確認	B・C排水路ゲート	○B・C排水路を閉鎖するための電動ゲートの設置状況を確認。	12時20分現在
	陸側遮水壁起動状況の確認	陸側遮水壁凍結機(1・2号機開閉所裏) 陸側遮水壁凍結管(2号機西側)	○陸側遮水壁の凍結が開始されたことから、現場状況を確認。	
4月1日	高温焼却炉建屋漏えい箇所の状況確認	高温焼却炉建屋	○3月23日に発生した高温焼却炉建屋での漏えいについて、その後の処置状況を確認。	13時40分現在
	H4タンクエリアフランジ型タンク解体工事の状況確認	H4タンクエリア	○H4フランジ型タンクエリアの解体工事の進捗状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。