

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年5月16日～5月20日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
5月16日	サブドレン浄化設備の使用済フィルタ等の保管状況の確認	固体廃棄物貯蔵庫第7棟	○サブドレン浄化設備で使用したフィルタは固体廃棄物貯蔵庫第7棟の地下階にコンテナに収容されて保管されていることを確認した。また、吸着塔はセシウム吸着塔一時保管施設に保管されているとの説明を受けた。	13時17分現在
	5号機タービン建屋付近におけるホースからの漏えいの状況確認	5号機タービン建屋周辺	○当日発生した5号機タービン建屋周辺における地下水移送配管漏えいについて、構内コンクリートプラントで使用する地下水であるとの説明を受けた。	
5月17日	覆土式がれき一時保管施設第4槽設置工事の状況確認	覆土式がれき一時保管施設	○覆土式がれき一時保管施設第4槽設置工事の状況を確認した。遮水シートの設置まで完了し、これから保護マットを設置する予定であるとの説明を受けた。	13時45分現在
	1号機海水配管トレンチの滞留水移送状況の確認	1号機海水配管トレンチ立坑B	○地下水が流入していると思われる1号機海水配管トレンチからの滞留水移送作業の状況を確認し、養生等で移送ホースからの滴下に備えながら、問題なく移送作業が行われていることを確認した。	
5月18日	CCR機能移転の状況確認	免震重要棟集中監視室	○シールド中央制御室(CCR)の機能が免震重要棟に移設されることから、状況を確認した。セシウム吸着装置や多核種除去設備等の汚染水処理設備が一つの部屋で操作でき、作業員の環境も改善されていることを確認した。	13時20分現在
	サブドレン移送配管の保全状況の確認	サブドレン集水タンク付近	○サブドレン汲み上げポンプ等の点検・清掃を行っていることから、状況を確認した。一部のピットでは汲み上げポンプに細菌と思われる汚れが付着しており、清掃したとの説明を受けた。	
	第二セシウム吸着装置サンプリングラックからの溢水に係る対策状況の確認	高温焼却炉建屋	○平成27年9月29日に発生した第二セシウム吸着装置サンプリングラックからの溢水について、再発防止対策が実施されたことから現場を確認した。	
5月19日	廃棄物処理建屋間連絡ダクト滞留水の移送状況確認	廃棄物処理建屋間連絡ダクト 4号機タービン建屋東	○廃棄物処理建屋間連絡ダクト内の滞留水移送作業について、4号機タービン建屋への移送作業の状況を確認した。漏えい等なく問題なく作業が行われていた。	13時12分現在
	固体廃棄物貯蔵庫第9棟設置工事状況の確認	固体廃棄物貯蔵庫第9棟	○固体廃棄物貯蔵庫第9棟設置工事の進捗を確認した。基礎杭の打設が完了し、順調に進捗しているとの説明を受けた。	
5月20日	廃棄物処理建屋間連絡ダクト充填状況の確認	廃棄物処理建屋間連絡ダクト	○廃棄物処理建屋間連絡ダクトのグラウト充填工事の状況を確認し、特に問題なく完了していた。	13時10分現在
	H4エリアタンク解体作業の状況確認	H4東タンクエリア H4北タンクエリア	○H4タンクエリアの解体作業の進捗を確認し、順調に進捗していることを確認した。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。