

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年5月23日～5月27日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
5月23日	1～4号機東側法面雨水カバー設置工事の状況確認	1～4号機護岸	○1～4号機東側の法面に設置が進められている雨水浸透防止カバーの進捗状況と計画を確認した。1号機と4号機の東側で足場材の組み立てが進められていることを確認した。	13時14分現在
5月24日	1～4号機逆洗弁ピットの状況確認	1～4号機逆洗弁ピット	○1～4号機逆洗弁ピットの水位が低下したことから、現在の状況を確認した。4号機のみ目視で水位を確認した。	13時20分現在
	1/2号機排気筒ドレンサンピット調査の状況確認	免震重要棟	○1/2号機共用排気筒ドレンサンピットの水抜き工事の計画を確認した。ロボットを用いて水質や水位の確認、仮設排水設備の設置を行うとの説明を受けた。	
5月25日	1号機放水路浄化設備の運転状況の確認	1号機放水路浄化設備	○1号機放水路浄化設備の稼働状況の説明を受け、設備の現状を確認した。1号機放水路は濃度が低下したため装置を停止しているとの説明を受けた。設備が待機状態にあることを現場確認した。	13時30分現在
	5号機RHRポンプ室内発煙の再発防止対策の確認	免震重要棟	○5号機RHRポンプ室で発生した発煙の再発防止対策を確認した。使用電圧範囲の記載のない絶縁マットを使用しないなど、協力企業の施工要領書に反映されていることを確認した。	
5月26日	シールド中操(CCR)の状況確認	シールド中操(CCR)	○シールド中操(CCR)の機能が免震重要棟に移転したことから、現在の状況を確認した。CCRには休憩所が設置されていた。操作室に入るドアが適切に施錠されていることを確認した。	13時20分現在
	H1東タンクエリアの状況確認	H1東タンクエリア	○H1東タンクエリアのタンク設置進捗状況を確認した。基礎工事が完了し、12基が設置されていることを確認した。	
5月27日	全面マスク使用状況の確認	免震重要棟	○3月に装備適正化が実施されたことから、全面マスクの使用状況を確認した。装備適正化後、全面マスクの使用状況にはあまり変化がないものの、防塵マスク(DS2マスク)の使用状況が大幅に増加しているとの説明を受けた。	13時35分現在
	J4・J5エリア堰設置状況の確認	J4タンクエリア J5タンクエリア	○J4・J5タンクエリアの堰設置状況を確認し、内堰が完成していることを確認した。外堰は施工中であった。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。