

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年8月22日～8月26日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
8月22日	高温焼却炉建屋滞留水水位の運転上の制限からの逸脱に関する是正措置の確認	免震重要棟集中監視室	○高温焼却炉建屋の運転上の制限からの逸脱に関して、免震重要棟集中監視室に、水位表示機能、警報発生機能、サブドレン水位との比較機能が追加されていることを確認した。また、責任者を定めて水位監視を行っているとの説明を受けた。	13時07分現在
	モニタリングポストNo.8近傍に設置されているダストモニタの状況確認	モニタリングポストNo.8周辺	○ダストモニタ警報発生に伴い、現場状況を確認した。確認時、ダストモニタの予備機への交換が行われていた。	
8月23日	敷地境界モニタリングポストの更新状況の確認	モニタリングポスト(MP1、MP2、MP8)	○MP1、2、8は低線量率、高線量率の両方の機器が更新されていることを確認した。低線量率の機器については従来通り、参考値とするとの説明を受けた。	13時05分現在
8月24日	重機点検用ピットの状況確認	重機点検用ピット	○重機点検用ピットを確認した。特に作業は行われていなかった。	13時15分現在
	車両整備場運用状況の確認	免震重要棟	○車両整備場の運用状況を聞き取りした。大型車両の点検が進んでいないことから、対策を求めた。	
8月25日	敷地境界モニタリングポストの更新状況の確認(MP4、MP7)	モニタリングポスト(MP4、MP7)	○MP4、7の機器が低線量率、高線量率共に更新されていることを確認した。	15時15分現在
	MP8ダストモニタ高警報発報に伴う確認	モニタリングポスト(MP8)	○ダストモニタ警報発生に伴い、現場確認を行った。ダストモニタの交換やダストサンプラによる集塵が行われていた。特に周辺でダストが舞い上がるような作業は行われている。	
8月26日	汚染・破損車両の解体撤去状況の確認	ガレキ一時保管エリアW 免震重要棟	○ガレキ保管エリアWに保管されている汚染車両について、解体撤去の状況を聞き取り、および現場確認した。プレス機の設置に向けて、エリア内の整備を行っているとの説明を受けた。現場ではコンテナの搬送が行われていた。	13時15分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。