

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年9月5日～9月9日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
9月5日	凍土遮水壁補助工法の進捗状況の確認	3号機山側、海側 免震重要棟	○凍土遮水壁補助工法の進捗状況の聞き取り及び現場確認を行った。補助工法により地下の温度が0℃を下回った箇所が増えたとの説明を受けた。以前と変化がない箇所についてはさらに充填材の注入を続けていくとの説明を受けた。	11時48分現在
9月6日	サブドレン処理水排水状況の確認	免震重要棟集中監視室 サブドレン処理水一時貯水タンク、移送設備、バルブユニット サブドレン排水口	○サブドレン一時貯水タンクからの排水操作を確認した。水質が確認されたタンクから排水されていることを確認した。	14時05分現在
	サブドレン海水サンプリング状況の確認	5・6号機放水口北側	○サブドレン一時貯水タンクからの排水に伴う海水採取に立ち会った。福島県測定分も含めて5本に採取した。	
	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室 地下水バイパス一時貯留タンク 地下水バイパス排水口	○地下水バイパス一時貯留タンクからの排水操作を確認した。水質が確認されたタンクから排水されていることを確認した。	
	地下水バイパス海水サンプリング状況の確認	南放水口付近	○地下水バイパス一時貯留タンクからの排水に伴う海水採取に立ち会った。福島県測定分も含めて5本に採取した。	
9月7日	墜落防止手摺りの設置状況の確認	中央通り沿い	○8月3日に福島労働局から指摘のあった電源ケーブル敷設箇所の墜落防止対策について、全箇所完了したとの説明を受けた。	13時05分現在
	配管からのSr処理水滴下に関する対策の確認	免震重要棟	○Sr処理水配管からの微小漏えいについて、久しぶりに使用する配管はポンプを少しずつ運転して漏えいがないか確認することが手順書に反映されていることを確認した。また、Sr処理水配管のフランジ部の点検は点検長期計画に反映済みとの説明を受けた。	
	フランジ型タンクの定期点検実施状況の確認	免震重要棟	○設置から5年を迎えるH9エリアのフランジタンクについて、目視確認では、漏えいにつながる異常はなかったとの説明を受けた。他のタンクについても、5年を超えないうちに点検を行うとの説明を受けた。	
	モニタリングポスト周辺のダスト対策の確認	MP-7、8	○モニタリングポストNo. 7周辺のフェーシング工事が着手されていることを確認した。また、No. 8周辺の飛散防止剤散布について、現場では散布跡を確認できなかったため、後日聞き取ることにした。	
9月8日	ガレキ一時保管エリアW2エリアの排水処理制御盤の状況確認	ガレキ一時保管エリアW2 免震重要棟、旧事務本館周辺	○ガレキ一時保管エリアW2設置されていた配電盤について、浄化槽からの排水に通気するためのポンプしか接続されておらず、今後使用しなくなる予定であるとの説明を受けた。	11時50分現在
	台風9号接近時の4m盤地下水位の確認	免震重要棟	○台風9号接近時の4m盤地下水位の値を確認した。	
9月9日	構内ダストモニタ伝送不良(1号機北側厚生棟跡地)の状況について	1号機北側厚生棟跡地	○構内ダストモニタの伝送不良について、状況の聞き取りと現場確認を行った。原因は調査中であるが、発電機から電力が供給されない状況となっていたとの説明を受けた。ダストモニタの電源は当日中に発電機から電源盤へ切り替えるとの説明を受けた。	13時10分現在
	重機の点検状況について	免震重要棟	○重機の点検状況について聞き取りを行った。対象となる重機は36台あるが、まだ点検実績はなく、9月から順次点検を行っていくとの説明を受けた。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。