

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年10月11日～10月14日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
10月11日	J8及びJ9タンクエリア設置 工事の状況の確認	J8及びJ9タンクエリア	<u>○J8及びJ9タンクエリアのタンク設置工事の状況を確認した。J8タンクエリアはタンクの設置や堰のコンクリート打ちが完了しており、堰の塗装を実施していた。J9タンクエリアは現地溶接でタンクを製作しているところだった。</u>	13時31分現在
10月12日	MP7周辺フェーシング状況 の確認	J1～J4タンクエリア周辺 MP7周辺	<u>○MP7周辺とJタンクエリアの舗装工事(フェーシング)を確認した。MP7周辺では工事が完了していた。Jタンクエリアでは掘削工事等が開始されたところだった。MP7近傍で工事を実施する際にはダスト濃度の測定を行うとの説明を受けた。</u>	11時35分現在
10月13日	G6エリアB7タンク水位低下 状況の確認	G6タンクエリア	<u>○当日発見されたG6エリアB7タンクの水位低下事象について、現場確認を行った。堰外から確認できる範囲では、外観上異常はなかった。その後、B9タンクへつながる連結弁の不具合により、B7タンクからB9タンクへ貯留水が移動したとの説明を受けた。</u>	13時10分現在
10月14日	1号機建屋カバー解体状況 の確認	1・2号機開閉所周辺 1号機北側	<u>○1号機原子炉建屋カバー壁パネルの取り外し作業を確認した。西面下段のパネルが取り外された。特に作業に問題は生じなかった。ダストモニタとモニタリングポストの値に異常はなかった。</u>	10時12分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。