

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年11月7日～11月11日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
11月7日	1～4号機建屋周辺の状況確認	1～4号機建屋周辺	○1～4号機建屋周辺の状況を確認した。使用済み燃料取り出しに向けた工事が進捗していた他、4号機南側では凍土遮水壁の凍結状況の確認が行われていた。	13時19分現在
11月8日	雑固体廃棄物焼却設備の確認	雑固体廃棄物焼却施設	○雑固体廃棄物焼却設備の運転再開を前に、継ぎ手部のピンホールや割れの対策状況を確認しようとしたが、作業中であり確認できなかった。	11時30分現在
	モニタリングポストNo. 3の確認	モニタリングポストNo. 3	○当日未明に発生したモニタリングポストNo. 3の警報発生に伴い、局舎周辺の状況を確認した。伐採が行われていた。	
11月9日	モニタリングポストNo. 2ダストモニタの状況確認	モニタリングポストNo. 2	○モニタリングポストNo. 2局舎に設置されているダストモニタのノイズ抑制対策を確認した。無停電電源装置を設置し、電圧の安定化を図ったとの説明を受けた。	13時44分現在
11月10日	1号機建屋カバー解体作業の確認	1号機原子炉建屋周辺	○1号機原子炉建屋カバー壁パネルが全て取り外されていることを確認した。モニタリングポストやダストモニタに異常はなかった。	11時57分現在
	新事務本館の確認	新事務本館	○新事務本館の設備を確認した。執務室の他、仮眠室等が備えられていた。プラントの主要パラメータは免震棟で確認するため、その機能はないとの説明を受けた。	
11月11日	キャスク仮保管設備コンクリートモジュールの亀裂及び剥離の恒久対策の状況確認	キャスク仮保管設備	○キャスク仮保管設備のコンクリートモジュールに発生した亀裂に対する対策を確認した。天板と側壁の間にファイバー材を取り付け、亀裂を防ぐ工事を行っているとの説明を受けた。	11時30分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。