

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年11月21日～11月25日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
11月21日	凍土遮水壁の凍結状況の確認	4号機南側	<u>○当日行われた凍土遮水壁凍結状況の確認に同行した。4号機南側では地上から1m程地面が掘り下げられ、ハンマーで叩いて凍結している様子が確認された。</u>	11時33分現在
	重機の点検・整備状況の確認	免震重要棟	○重機点検記録やスケジュールの確認を行った。点検があまり進んでおらず、日程調整を工夫するとの説明を受けた。	
11月22日	地震後の状況確認	免震重要棟	○当日発生した地震後の対応状況について情報収集を行った。揺れにより、各号機使用済燃料プールのスキマーサージタンク水位に軽微な変動があった他は、特にトラブルは発生しなかった。	13時15分現在
11月24日	免震重要棟における地震の感知方法の確認	免震重要棟	○免震重要棟における地震の感知方法について確認した。6号機地震計が作動すると、5・6号機中央操作室に記録が打ち出されるため、免震重要棟では電話連絡とFAXを受信して確認するとの説明を受けた。	10時20分現在
	海水放射線モニタの復旧状況の確認	免震重要棟	○11月22日に発生した地震により停止していた海水放射線モニタの復旧状況を確認した。海水を取水するポンプの空回りにより停止したが、ポンプに故障はなかったため、11月24日に復旧したとの説明を受けた。	
11月25日	シルトフェンスの仮復旧状況および海側遮水壁の現況確認	1～4号機護岸	<u>○地震により破損したシルトフェンスの復旧状況を確認した。係留ロープが仮復旧され、展開されていた。また、海側遮水壁埋め立て部も確認した。亀裂が生じていたが、地震以前から生じており、計画的に補修していくとの説明を受けた。</u>	13時10分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。