

檜葉町駐在現地確認概要(平成28年11月28日～12月2日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
11月28日	福島原子力事故時における未公開情報提供窓口の確認	免震重要棟	○イントラネット内の企業倫理ポータルサイトに設置された各種相談窓口に寄せられた情報の中から、該当する情報を整理しているとの説明を受けた。	13時16分現在
	1・2号機排気筒ドレンサンプピット水位の状況確認	免震重要棟	○水位400mmを目安に2号機廃棄物処理建屋に移送を行っているとの説明を受けた。	
	汚染水漏えいの際に公表区分Bとなる放射性物質濃度の基準の判断方法の確認	免震重要棟	○汚染水漏えい時の公表区分について、ベータ核種が支配的である場合とガンマ核種が支配的である場合で判断基準が異なることについて、核種組成が推測できるかどうか理由であるとの説明を受けた。	
11月29日	A排水路付け替え工事の確認	固体廃棄物貯蔵庫第1棟周辺	○A排水路付け替え工事の予定地を確認した。物揚場排水路の復旧工事等を来年春までに行い、A排水路推進工は来年夏頃から実施するとの説明を受けた。また、A排水路と物揚場排水路に放射線モニタを設置するとの説明を受けた。	11時11分現在
11月30日	固体廃棄物貯蔵庫(第3～8棟)の管理状況の確認	固体廃棄物貯蔵庫(第3～8棟)入口	○固体廃棄物貯蔵庫3～8棟の入り口について、バリケードによる区画と、高線量ガレキが保管されている旨の表示がなされていることを確認した。	11時25分現在
	H2タンクエリア設置工事における巡回梯子風防用ゴム板の改善状況確認	H2タンクエリア	○9月1日に発生した、H2タンクエリアの風防用ゴム板からの発煙について、ゴム板ではなく金属板を使用し、溶接の熱による発煙を防止していることを確認した。	
	H2タンクエリアに置かれている水張り用タンクの状況確認	H2タンクエリア	○11月22日に発生した地震に伴い、H2タンクエリアに設置された水張り用のろ過水タンクから水がこぼれた事象について、水張りタンクの状況を確認した。フランジタンクが5基設置されていた。	
12月1日	サブドレン浄化設備運転状況の確認	サブドレン浄化設備建屋	○サブドレン浄化設備の設備稼働率低下事象について、浮遊物フィルターに付着物があり、目詰まりを起こしたことが原因であるとの説明を受けた。付着物は調査中であるとのことだった。また、浄化水が運用目標を超え再浄化を行ったことについて、吸着塔の経時的な性能低下が原因であり、再浄化で対応して問題ないとの説明を受けた。	13時13分現在
12月2日	H4タンクエリアの状況確認	H4タンクエリア	○H4北エリアの内、基礎の汚染がないエリアでは、基礎の撤去工事が進められていた。汚染のあるエリアでは、基礎の切削や研磨の作業が行われていた。テントを用いてダスト飛散防止対策を実施していた。	13時05分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。