

櫛葉駐在現地確認概要(平成26年12月1日～12月5日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認結果	プラント関連 パラメータ
12月1日	1号機原子炉建屋カバー解体作業状況の確認	免震重要棟リモート操作室	○ガレキの調査状況を確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。	13時15分現在
	2号機海水配管トレンチ閉塞作業状況の確認	2号機海水配管トレンチ(立坑A、立坑C)	○2号機海水配管トレンチの閉塞材料の充填作業の状況を確認。	
	H4タンクエリア用途不明プラスチックタンクの状況確認	H4タンクエリア	○H4タンクエリアに置かれた用途不明のプラスチックタンク(500L)の状況を確認。	
12月2日	1号機原子炉建屋カバー解体作業状況の確認	免震重要棟リモート操作室	○ガレキの調査状況を確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。	10時30分現在
	J2タンクエリア旋回梯子レール落下の対策実施状況の確認	J3タンクエリア	○J2タンクエリア旋回梯子レール落下の再発防止対策を実施したレール取付作業の状況を確認。	
	H2ブルータンク移設に伴う仮設移送配管設置状況の確認	H2ブルータンクエリア、Dタンクエリア	○H2ブルータンクリプレースに伴うDタンクエリアへの汚染水の仮設移送配管の設置状況を確認。	
	1号機原子炉建屋カバー再設置前の状況確認	1号機建屋カバー仮置場	○1号機建屋カバーの屋根パネル(北3、南3)について、再設置前の状況を確認。	
12月3日	1号機原子炉建屋カバー解体作業状況の確認	免震重要棟リモート操作室	○ガレキ調査及びダストサンプリングの状況を確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。	12時40分現在
	5号機原子炉開放作業状況の確認	5号機原子炉建屋	○5号機原子炉の開放作業の状況を確認。	
	3号機南側ダストモニタ運転状況の確認	3号機南側ダストモニタ	○12月2日夜に発生した3号機南側ダストモニタの機器異常(ろ紙切れによるろ紙送り不良)について、復旧後の稼働状況を確認。	
12月4日	1号機原子炉建屋カバー解体作業状況の確認	免震重要棟リモート操作室、1・2号機開閉所前	○1号機原子炉建屋カバー屋根パネル(北3、南3)の戻し作業の状況を確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。	13時10分現在
	2号機海水配管トレンチ充填作業状況の確認	2号機海水配管トレンチ(立坑A、立坑C)	○2号機海水配管トレンチの閉塞材料の充填作業の状況を確認。	
	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	○集中監視室における排水操作(グループ1)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。	
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	○海水試料採取状況を確認。	
12月5日	1号機原子炉建屋カバー解体作業状況の確認	免震重要棟リモート操作室、1・2号機開閉所前	○1号機原子炉建屋カバー屋根パネル(北3、南3、南2)の固定ワイヤー敷設作業の状況を確認。 ○ダストモニタの測定状況を確認。	13時10分現在
	H6タンクエリア汚染土壌撤去後の埋め戻し状況の確認	H6タンクエリア	○H6タンクエリアにおける汚染土壌の撤去後の埋め戻し状況を確認。	
	セシウム吸着塔一時保管施設(第三施設)増設工事状況の確認	セシウム吸着塔一時保管施設(第三施設)	○セシウム吸着塔一時保管施設(第三施設)の増設工事の状況を確認。	
	J2、J3タンクエリアにおけるタンク設置工事作業状況の確認	J2、J3タンクエリア	○J2、J3タンクエリアにおけるタンクの設置工事の作業状況を確認。	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。