

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年6月15日～6月19日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
6月15日	2・3号機窒素供給ホースリ ルート実施状況の確認	2号機原子炉建屋西側	<a href="#">○2・3号機窒素供給ホースルート実施状況及び不要ホー ス撤去状況を確認。</a>	13時35分現在
	H2タンクエリアフランジ型タ ンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア	<a href="#">○フランジ型タンク(H2-C5タンク)2段目側板の解体撤去 作業の実施状況を確認。</a>	
6月16日	1,000トンノッチタンクから3号 機タービン建屋への移送ライ ン設置状況の確認	移送ライン敷設箇所(35m 盤五差路付近～3号機ター ビン建屋)	<a href="#">○1,000トンノッチタンクから3号機タービン建屋移送ラインの PE管への交換作業進捗状況を確認。</a>	10時15分現在
	H1東タンクエリアフランジ型 タンク解体作業の状況確認	H1東タンクエリア	<a href="#">○解体作業が進められているフランジ型タンク(H1東-C3 タンク)の状況を確認。</a>	
	入退域管理棟除染室の状況 確認	入退域管理棟除染室	○除染室の整備状況及び運用状況を確認。	
6月17日	熱中症予防対策における遮 熱性塗料の試験実施状況の 確認	遮熱性塗料試験実施場所(3 5m盤五差路東側)	<a href="#">○熱中症予防対策における遮熱性塗料の試験実施状況(遮 熱性、耐久性)を確認。</a>	13時25分現在
	H2タンクエリアフランジ型タ ンク解体作業の状況確認	H2タンクエリア	<a href="#">○解体作業が進められているフランジ型タンク(H2-C5タン ク)の状況を確認。</a>	
	H1東タンクエリアフランジ型 タンク解体作業の状況確認	H1東タンクエリア	<a href="#">○フランジ型タンク(H1東-C3タンク)4段目側板の解体撤 去作業の実施状況を確認。</a>	
6月18日	熱中症予防対策実施状況の 確認	免震重要棟	○熱中症予防対策(移動休憩車、クールベスト、保冷剤・冷 凍機)の実施状況を確認。	14時30分現在
	ガレキ・伐採木保管場所管 理状況の確認	ガレキ保管場所(Q、Wエリ ア)	<a href="#">○ガレキ保管場所(Q、Wエリア)におけるガレキの保管状況 を確認。</a>	
	2号機海水配管トレンチ立坑 C閉塞工事状況の確認	2号機海水配管トレンチ立坑 C	<a href="#">○2号機海水配管トレンチ立坑C北及び立坑C南の充填材充 填作業の実施状況を確認。</a>	
	無人飛行機による南側沿岸 部の調査状況の確認	伐採木一時保管貯槽Tエリア (離着陸場所)	<a href="#">○法面の一部が崩壊した南側沿岸部の無人飛行機による調 査の実施状況を確認。</a>	
	フランジ型タンク解体作業の 状況確認	H2タンクエリア、H1東タンク エリア	<a href="#">○解体作業が進められているH2、H1東タンクエリアの状況 を確認。</a>	
6月19日	水処理M/C(A)受電ケーブ ル地絡に係る復旧状況確認	定検機材倉庫脇側溝	<a href="#">○水処理M/C(A)受電ケーブル地絡による火災発生後の ケーブルの復旧状況を確認。</a>	13時10分現在
	フランジ型タンク解体作業の 状況確認	H2タンクエリア、H1東タンク エリア	<a href="#">○解体作業が進められているH2、H1東タンクエリアの状況 を確認。</a>	

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。