

檜葉駐在現地確認概要(平成27年12月1日～12月4日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
12月1日	サブドレン処理水排水状況の確認	一時貯水タンク、移送設備、バルブユニット、排水口	<ul style="list-style-type: none"> ○集中監視室における排水操作(一時貯水タンクD)を確認。 ○一時貯水タンク出口弁操作状況及び移送設備を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。 	13時15分現在
	サブドレン処理水排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	5・6号機放水口北側	<ul style="list-style-type: none"> ○海水試料採取状況を確認。 	
	フランジ型タンク解体工事の状況の確認	H2タンクエリア	<ul style="list-style-type: none"> ○フランジ型タンク(H2-C1タンク)解体状況を確認。 	
12月2日	地下水バイパス排水状況の確認	免震重要棟集中監視室、一時貯留タンク、排水口	<ul style="list-style-type: none"> ○集中監視室における排水操作(グループ3)を確認。 ○一時貯留タンク移送ライン弁操作状況を確認。 ○排水口からの排水状況を確認。 	13時40分現在
	地下水バイパス排水に伴う海水モニタリング試料採取状況の確認	南放水口付近	<ul style="list-style-type: none"> ○海水試料採取状況を確認。 	
12月3日	2号機PCVガス管理システム配管・機器改造工事の状況確認	2号機タービン建屋	<ul style="list-style-type: none"> ○2号機PCVガス管理システムの配管・機器改造工事の完了状況を確認。 	10時30分現在
	海側遮水壁周辺フェーシングの亀裂・沈下発生状況の確認	海側遮水壁	<ul style="list-style-type: none"> ○海側遮水壁閉合による地下水位の上昇に伴い鋼管矢板の海側への変位により周辺のフェーシング面に発生した亀裂・沈下状況及び対策工事の実施状況を確認。 	
12月4日	作業員避難訓練の実施状況の確認	五差路付近	<ul style="list-style-type: none"> ○地震・津波発生を想定した発電所構内低地エリア作業員の避難実動訓練の実施状況を確認。 	13時15分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。