

檜葉駐在現地確認概要(平成27年12月14日～12月18日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
12月14日	4号機海水配管トレンチ上越部の充填作業の状況確認	4号機海水配管トレンチ	○12月14日から開始された4号機海水配管トレンチ上越部の充填作業の実施状況を確認。	13時20分現在
	伐採木一時保管槽の追設状況の確認	ガレキ・伐採木一時保管エリア(Gエリア)	○伐採木一時保管槽(Gエリア)の追設工事の進捗状況を確認。	
12月15日	雨水処理設備等の増設状況の確認	雨水処理設備(モバイル式RO処理装置、淡水化RO処理装置)	○雨水処理設備及び雨水受入・中継・処理水タンクの増設状況を確認。	13時25分現在
	フランジ型タンク解体工事の状況確認	H2タンクエリア	○フランジ型タンク(H2-A3タンク、H2-C1タンク)解体撤去後の状況を確認。	
	H2タンクエリアブルータンク移設作業の状況確認	H2タンクエリア	○H2タンクエリアブルータンクの低線量タンク(12基)の移設・仮置き状況を確認。	
12月16日	J4及びJ7タンクエリアの設置工事の状況確認	J4タンクエリア、J7タンクエリア	○J4及びJ7タンクエリアの設置工事の進捗状況を確認。	13時35分現在
	J8及びK3タンクエリアの造成工事の状況確認	J8タンクエリア、K3タンクエリア	○タンクの増設が計画されているJ8及びK3タンクエリアの造成工事の進捗状況を確認。	
	4号機海水配管トレンチ上越部の充填作業の状況確認	4号機海水配管トレンチ	○4号機海水配管トレンチ上越部充填孔の設置作業の実施状況を確認。	
12月17日	海側遮水壁周辺フェーシングの亀裂・沈下発生状況の確認	海側遮水壁	○海側遮水壁閉合による地下水位の上昇に伴い鋼管矢板の海側への変位により周辺のフェーシング面に発生した亀裂・沈下状況及び対策の実施状況を確認。	13時15分現在
12月18日	1～4号機山側法面フェーシング状況の確認	1～4号機山側法面	○1～4号機山側法面フェーシングの進捗状況を確認。	13時15分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。