

櫛葉駐在現地確認概要(平成27年12月21日～12月25日)

確認日	確認目的	確認箇所	確認状況	プラント関連 パラメータ
12月21日	スミヤ・ダスト試料の採取・測定状況の確認	免震重要棟	○免震重要棟内におけるスミヤろ紙による拭き取り及びダストサンプラーのろ紙交換状況、採取したろ紙の測定状況を確認。	13時10分現在
12月22日	タンクパトロールの実施状況の確認	免震重要棟	○タンクパトロールの実施体制、確認項目、確認頻度を確認。	13時35分現在
	高性能ALPS漏えい事象の対策実施状況の確認	高性能ALPS	○11月2日及び25日に発生した漏えい事象に対する対策実施状況を確認。	
12月24日	廃棄物処理建屋間連絡ダクトの滞留水サンプリング箇所の状況確認	プロセス主建屋北側	○12月3日に採取した廃棄物処理建屋間連絡ダクト滞留水から昨年採取分よりも高い放射能濃度が確認されたことから、廃棄物処理建屋間連絡ダクトに設置されている開口部の滞留水サンプリング箇所の状況を確認。	13時15分現在
	平成27年度第9回福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会の現地調査(福島第二原子力発電所)			—
12月25日	物揚場排水路の状況確認	物揚場排水路	○物揚場排水路におけるサンプリング箇所、流量計設置箇所、排水路周辺の状況を確認。	13時10分現在

※プラント状況については、プラント関連パラメータをご参照ください。