

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

平成30年4月2日（月）

### 2 確認箇所

5・6号機北側土捨て場

### 3 確認項目

- (1) 放置不明物品等の集積場所の状況
- (2) 5・6号機北側土捨て場における駐車場造成工事の状況

### 4 確認結果の概要

#### (1) 放置不明物品等の集積場所について

5・6号機北側土捨て場において、所管不明な放置物品等の片付け作業が3月22日に完了したことから、確認した。

- ・前回確認時（平成30年3月1日）、当該地には放置物品を収納したコンテナやフレコンバッグ等が仮置きされていたが、現在はすべて撤去され、更地となっていた。（写真1）



（写真1） 更地となった状況

#### (2) 5・6号機北側土捨て場における駐車場造成工事について

5・6号機北側土捨て場において、駐車場の造成工事が行われていることから、確認した。

- ・現場確認時、作業は行われていなかったが、およそ200～300m<sup>2</sup>程度の舗装がされていた。（写真2）
- ・駐車場予定地の周囲は、深さ30～40cmほど掘削されており、北側沿いに暗渠が敷設されていた。（写真3）



(写真2) 駐車場予定地の状況



(写真3) 北側沿いの暗渠

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。