

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

平成30年 5月 7日 (月)

### 2 確認箇所

5・6号機排水路

### 3 確認項目

5・6号機排水路の敷設状況等

### 4 確認結果の概要

発電所構内の排水路のうち、5・6号機排水路の敷設状況等を確認した。

- ・当該排水路は、固体廃棄物貯蔵庫第3棟東側の既設排水路接続柵から始まり、5・6号機原子炉建屋北東側の最終放流口まで敷設されていた。ほとんど暗渠であったが、目視で確認できた部分には、土砂が堆積している様子はなく、清掃されていた。(写真1)
- ・また、当該排水路に接続する枝排水路が複数本見られたが、いずれも土砂が堆積している様子はなく、清掃されていた。(写真2)



(写真1-1)



(写真1-2)



(写真2-1)



(写真2-2)

### 5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。