

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年 8月14日 (火)

2 確認箇所

1号機原子炉建屋周辺 (サブドレンピットNo.205, 206)

3 確認項目

増強サブドレンピット等の設置状況

4 確認結果の概要

これまで、増強サブドレンピット等の設置状況を確認しているが、今回は、1号機周辺で未確認であった増強サブドレンピット (以下「増強ピット」という。) (No.205)、新設サブドレンピット (以下「新設ピット」という。) (No.205、206)の設置状況を確認した。

(確認目的は、平成30年6月5日の報告書に記載)

- 増強ピットNo.205及び新設ピットNo.205は、1号機原子炉建屋北西側 (写真1)に、新設ピットNo.206は、1号機原子炉建屋西側に設置されていた。

(写真2)

- 増強ピットNo.205は、これまで確認した増強ピットと同様、雨水浸入対策として、廻りはコンクリートが打設され、金属製の箱で覆われていた。さらに、他の増強ピットとは異なり、ピット上部には雨水浸入対策として屋根が設置されていた。(写真1-2)

- 新設ピット (No.205)は、移送配管や電源ケーブルが撤去されていた。

(写真1)



(写真1-1)

(写真1-2)



(写真1-3)



(写真2)

- 5 プラント関連パラメータ等の確認
各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。