

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 日時  
平成30年 9月21日（金）
- 2 確認箇所  
5号機原子炉建屋・タービン建屋
- 3 確認項目  
労働安全確保状況の確認

### 4 確認結果の概要

県は福島第一原子力発電所内の現場において、適切に労働安全が確保されているか、労働環境の改善や労働災害の再発防止対策が確実に実施されているか等を確認するために、定期的に富岡労働基準監督署の臨検監督に同行している。

今回は、構内の作業現場において、作業スケジュールや有資格者の本人確認、被ばく低減対策等に関する情報収集、作業員への聞き取り調査を実施した。（写真1、写真2）



（写真1）  
聞き取り調査の様子  
（青い服が作業員）



（写真2）  
聞き取り調査の様子

- 5 プラント関連パラメータ等の確認  
各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。