

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年12月 4日 (火)

2 確認箇所

- ・物揚場
- ・事務本館東側(処理水バッファタンク設置場所付近)

3 確認項目

タンク輸送の状況

4 確認結果の概要

現在使用されている処理水バッファタンクは、フランジ型構造であることから、溶接型のタンクに取り替える計画がある。本日夜間に、物揚場からタンク設置場所である事務本館東側への輸送が実施されたことから、その状況を確認した。

- ・タンクは多軸自走車に積載され、慎重に輸送された。なお、輸送に支障が生じることのないよう先導車等が配置され、タンク付近を照らすことや交通整理を実施していた。(写真1)
- ・自走車がタンク設置場所付近に到着すると、タンクはクレーンにより所定の場所に吊り下ろされた。(写真2)
- ・特段トラブルが発生することなく、輸送が実施された。



(写真1-1) 輸送前の状況



(写真1-2) 輸送中の状況



(写真2-1) 吊り下ろしている最中の状況



(写真2-2) 着床した直後の状況

- 5 プラント関連パラメータ等の確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。