


## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
平成31年2月25日（月）
- 2 確認箇所  
地下水観測井E-10（H4北タンクエリア）
- 3 確認項目  
H4北タンクエリア付近の地下水観測井（E-10）の復旧状況

### 4 確認結果の概要

H4北タンクエリア付近の地下水観測井（E-10）は、H4北タンクエリアへの溶接型タンク（工場完成型）搬入の支障とならないよう、水位計、水位観測用データの転送設備、採水器収納箱等の附属設備が一時的に撤去されていたが、当該タンクエリアへのタンク据付が終了したことから、地下水観測井（E-10）の復旧状況を確認した。

- ・撤去されていた水位計、水位観測データ転送設備、採水器収納箱及びソーラーパネルの復旧が完了していた。（写真1、写真2）



（写真1）付帯設備撤去時の状況  
（平成30年12月20日撮影）

（写真2）付帯設備復旧の状況  
（今回撮影）

- 5 プラント関連パラメータ等の確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。