

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和元年 5月20日 (月)

2 確認箇所

- ・ 2号機原子炉建屋南西側 (1 / 2号機共用排気筒解体工事関係)
- ・ 1～4号機取水路開渠 (メガフロート着底工事関係)
- ・ T. P. +8.5m盤 (千島海溝津波防潮堤設置関係)

3 確認項目

地震及び津波によるリスク低減対策の状況確認

4 確認結果の概要

「福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会」による立入調査を実施し、1 / 2号機共用排気筒解体工事の準備状況 (写真1)、メガフロート着底工事の進捗状況 (写真2) 及び千島海溝津波防潮堤設置予定場所の状況を確認した。



(写真1)
排気筒解体装置(筒身解体装置)
の確認状況



(写真2)
メガフロートの係留状況

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。