

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和元年5月17日（金）

2 確認箇所

- (1) 物揚場
- (2) T. P. 2. 5m盤（海側遮水壁近傍）

3 確認項目


- (1) 海水サンプリング業務における負傷者発生現場の状況
- (2) メガフロートの移設状況

4 確認結果の概要

(1) 海水サンプリング業務における負傷者発生現場の状況

本日の午前7時頃に、海水サンプリング業務中に負傷者が発生したため、その現場を確認した。

- ・負傷者は、サンプリング作業を行うため、物揚場から船に移動する垂直梯子を降りていたところ、誤って手を滑らせてしまい、右臀部を船に直撃させ負傷し、そのまま海に転落した。（写真1）
- ・負傷者は、垂直梯子の上から4段目付近で手を滑らせて、約1.5m程度落下した。



（写真1）

船と物揚場は約50cm隙間があり、その隙間から負傷者は海に落下した

(2) メガフロートの移設状況

港湾内に設置してあったメガフロートについては、メガフロートが津波漂流物となり周辺設備を損傷させるリスクがあることから、仮係留位置である1-4号機取水炉開渠内最南端に移設する工事を令和元年5月7日から開始していたが、同年5月16日にメガフロートの仮係留位置までの移動が完了したことから、その状況を確認した。

- ・メガフロートが仮係留位置まで移動していることを確認した。（写真2）

- ・本日実施する計画であったシルトフェンス閉作業が実施されていたことを確認した。（写真3）



(写真2)



(写真3)

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。