

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和元年 5月 10日 (金)

2 確認箇所

T.P. 8.5m盤

3 確認項目

1～4号機タービン建屋東側構内整備工事前の状況確認

4 確認結果の概要

T.P. 8.5m盤の整備を目的として、既設建屋及び設備の撤去が予定されていることから、撤去前の建屋等の現況を確認した。なお、本日は1・2号機タービン建屋東側を中心に調査を実施した。

- ・No. 1 予備品倉庫、1・2号機新サービス建屋、軽油タンク、2号機油分離槽建屋、1・2号機油ドレン処理建屋等の現況を確認した。(写真1～5)
- ・1・2号機新サービス建屋については、建屋内部の片付け作業が始まっていた。(写真6)



(写真1)

No. 1 予備品倉庫



(写真2)

1・2号機新サービス建屋



(写真3)
軽油タンク



(写真4)
2号機油分離槽建屋



(写真5)
1・2号機油ドレン処理建屋



(写真6)

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。