

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和元年 8月 5日 (月)

2 確認箇所

- ・ 1 / 2号機共用排気筒 (1 / 2号機開閉所前から確認)
- ・ No. 1 危険物屋外貯蔵所 (B)

3 確認項目

- (1) 1 / 2号機共用排気筒解体工事の状況
- (2) No. 1 危険物屋外貯蔵所 (B) において発生した油漏えいの対応状況

4 確認結果の概要

- (1) 1 / 2号機共用排気筒解体工事の状況について

8月1日に開始された1 / 2号機共用排気筒解体作業の状況を確認した。

なお、8月2日は、気温の上昇が予想されることや作業者に体調不良者がでていることから作業が中止され、8月3日及び8月4日は休工となっており、本日から準備作業が再開された。

- ・ 現地確認時には、2号機原子炉建屋西側ヤードにおいて、解体装置 (筒身解体装置) の点検作業が行われていた。(写真1)



(写真1)

(2) No.1 危険物屋外貯蔵所 (B) において発生した油漏えいの対応状況について

8月4日に、No.1 危険物屋外貯蔵所 (B) に保管されているドラム缶2本で、蓋上部に溜まっていた油混じりの雨水がドラム缶周囲に滴下していることが発見されたことから対応状況を確認した。

- ・滴下した油混じりの雨水は、当該ドラム缶の周囲に留まっており、漏えい範囲が拡大している様子はなかった。(写真2)
- ・東京電力の社員が、ドラム缶蓋上部に溜まっている油混じりの雨水を拭き取る作業や、ドラム缶内の油を抜き取る作業を行っていた。(写真3)
- ・確認した範囲では、当該ドラム缶2本以外に、蓋上部に油混じりの雨水が溜まっているドラム缶やドラム缶周囲に油分が流出した形跡がある箇所は見当たらなかった。



(写真2)

No.1 危険物屋外貯蔵所 (B) 床面の油混じり雨水の状況



(写真3-1) 拭き取りの状況



(写真3-2) 油抜き取りの状況

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。