

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和元年10月13日（日）

2 確認箇所

1～4号機建屋周り（8.5m盤）


3 確認項目

台風19号通過直後の状況

4 確認結果の概要

台風19号が本県に接近したことにより、大熊町及び双葉町に大雨特別警報と暴風警報が発令され、暴風雨が観測されたことから、台風通過直後の構内の状況を確認した。

- ・1～4号機建屋周りでは、6台のクローラークレーンのブームは地上に伏せられた状態であった。また、クレーンの周囲においては、作業に支障となる水溜まり等は見られなかった。（写真1）
- ・10月11日に大熊通り下端の現場を確認した際、豪雨リスク対策のための土のうの設置作業中であったが、本日確認時、当該土のうは設置された状態であった。また、付近に水溜まり等は見られなかった。（写真2）
- ・本日現場を確認した1～4号機建屋周りにおいては、設備の倒壊や水没、道路の冠水、排水路からの水の溢れは見られなかった。



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
1号機タービン建屋北側の状況
(東側から撮影)



(写真1-2)
3号機原子炉建屋西側の状況
(南側から撮影)



(写真1-3)
3号機タービン建屋東側の状況
(南側から撮影)



(写真2)
大熊通り下端の状況
(西側から撮影)

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。