


福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和元年12月11日（水）
- 2 確認箇所
 - ・ 1号機タービン建屋北側
 - ・ 2、3号機原子炉建屋間道路
- 3 確認項目
1～4号機周辺のフェーシング工事の状況
- 4 確認結果の概要

放射線量率低減による作業環境の改善や雨水の地下浸透を抑制し建屋内への地下水流入量の低減を目的として、建屋周りではガレキの撤去や道路等の整備工事（以下、「フェーシング工事」という。）が行われている。

1号機タービン建屋北側については4月23日から、2、3号機原子炉建屋間道路については9月5日からフェーシング工事が開始されていることから状況を確認した。

- ・ 1号機タービン建屋北側については、純水タンク周辺の整備工事としてフェーシング工事が実施されており、現場確認時、モルタル打設に向けた配筋作業が行われていた。（写真1）
- ・ 2、3号機原子炉建屋間道路については、3号機側の車線からフェーシング工事が行われていた。現場確認時には2号機側の車線の土砂掘削や碎石の敷設作業等が行われていた。（写真2）



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
純水タンク周囲の状況



(写真1-2)



(写真2)

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。