

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和2年 3月11日（水）
- 2 確認箇所
大型機器点検建屋近傍
- 3 確認項目
大型機器点検建屋近傍の資材倉庫内からの油流出に係る対応状況
- 4 確認結果の概要
昨日（3月10日）発生した大型機器点検建屋近傍の資材倉庫内からの油流出に係る対応状況を確認した。
 - ・資材倉庫の周囲には吸着マットと土嚢が設置されており、資材倉庫の屋根には雨水の浸入を防止するための新しい養生シートが設置されていた。（写真1）
 - ・資材倉庫の周辺には油流出の形跡はなく、近傍の側溝及び集水ピットの水溜まりにも油膜は確認されなかった。（写真2）




図1 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
資材倉庫の外観
(昨日(3月10日)撮影)



(写真1-2)
資材倉庫の外観
(本日(3月11日)撮影)



(写真2-1)
資材倉庫周囲の状況
(油流出の形跡は見られなかった。)



(写真2-2)
資材倉庫下流側の側溝及び集水ピットの状況
(水溜まりに油膜は見られなかった。)

- 5 プラント関連パラメータ等確認
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。