

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和2年5月14日（木）

### 2 確認箇所

2号機タービン建屋東側等

### 3 確認項目


1 / 2号機共用排気筒の解体ブロックの仮置き状況

### 4 確認結果の概要

1 / 2号機共用排気筒の解体工事については、5月1日に全23ブロックの解体が完了したところであり、解体された筒身や支柱及び斜材（以下、「支柱等」という。）は仮置き場にて仮置きされている。

本日は解体された筒身や支柱等の仮置き状況について確認した。

- ・解体された筒身は、全て2.5m盤の筒身仮置き場で、架台で固定されシート養生された状態で仮置きされていた。（写真1）
- ・また、養生されたシートには筒身周辺の空間線量率測定結果が表示されていた。（写真1）
- ・解体された支柱等は、8.5m盤の2号機タービン建屋東側のヤードに小割された状態で仮置きされていた。（写真2）



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1)  
筒身仮置き状況  
赤丸部分が空間線量率測定結果表示箇所



(写真2)  
主柱等仮置き状況

- 5 プラント関連パラメータ等確認  
本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。