

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

平成30年4月27日（金）

### 2 確認箇所

- ・ H5タンクエリア（H5、H5北）
- ・ H6タンクエリア（H6、H6北、H6北北）
- ・ Bタンクエリア

### 3 確認項目

- （1） H5、H6タンクエリアのタンクの解体・建設状況
- （2） Bタンクエリアの雨水排水状況

### 4 確認結果の概要

- （1） H5、H6タンクエリアのタンクの解体・建設状況について

H5、H6タンクエリアのフランジ型タンクの解体、溶接型タンクの建設状況を確認した。（前回確認：[平成30年1月17日](#)）

- ・ H5タンクエリアでは溶接型タンクが建設中であった。（写真1）
- ・ H5北タンクエリアではフランジ型タンクの解体が進捗していた。（写真2）
- ・ H6タンクエリアでは、フランジ型タンクの解体は完了していた。また、H6北タンクエリアでは、フランジ型タンクの解体が進捗していた。（写真3）
- ・ H6北北タンクエリアでは、溶接型タンクが建設中であった。（写真4）

以上のとおり、タンクのリプレース工事が前回確認時から進捗していた。




（写真1）



(写真2-1) 平成30年1月17日



(写真2-2) 平成30年4月27日



(写真3-1) 平成30年1月17日



(写真3-2) 平成30年4月27日



(写真4)

(2) Bタンクエリアの雨水排水状況について

Bタンクエリアの堰撤去跡に雨水が滞留しており、その排水が4月24日から開始されたことから、その状況を確認した。

滞留水はほぼなくなっていた。(写真5)



(写真5-1) 平成30年4月24日

(写真5-2) 平成30年4月27日

・排水開始直後の状況

5 プラント関連パラメータ確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。