

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年 6月12日 (火)

2 確認箇所

- ・ 増強ピット及び新設ピットNo. 204
- ・ 1号機原子炉建屋上部 (1・2号機開閉所から確認)

3 確認項目

- (1) 増強ピット及び新設ピットの設置状況
- (2) 1号機原子炉建屋使用済燃料プールの保護に向けたXブレース撤去の準備工事の状況

4 確認結果の概要


(1) 増強ピット及び新設ピットの設置状況について

新設ピットは口径が小さい ($\phi 200$) ため、口径の大きい ($\phi 1,000$) 増強ピットに変更されたことから、前回(6月5日)に引き続き、増強ピット等を確認した。

- ・ 増強ピット No. 204 は、新設ピット No. 204 の近傍に設置されており、雨水浸入対策として、ピット廻りはコンクリートが打設され、金属製の箱で覆われていた。(写真1)
- ・ 新設ピット No. 204 は、現在使用が停止されており、ピット廻りに移送配管や電源ケーブルは敷設されていなかった。(写真2)



(写真1)



(写真2)

(2) 1号機原子炉建屋使用済燃料プールの保護に向けたXブレース撤去の準備工事の状況について

1号機原子炉建屋Xブレース撤去の準備工事の状況を確認した。

- ・ 前回確認時(5月16日)、1号機原子炉建屋南側の防風フェンスの一部が取り外されていたが、現在は再設置されており、支障物撤去の様子

を確認する際に使用していたカメラは作業床から撤去されていた。（写真3）



（写真3-1）
平成30年6月12日撮影

赤枠部分を拡大したのが下の写真



（写真3-2）
平成30年5月16日撮影



（写真3-3）
平成30年6月12日撮影

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。