

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
平成30年 7月 3日 (火)
- 2 確認箇所
プロセス主建屋周辺
- 3 確認項目
プロセス主建屋の津波対策の進捗状況

4 確認結果の概要

プロセス主建屋（地下に高濃度の汚染廃棄物がある。）において、3.11津波対策工事が実施されていることから、工事の進捗状況を確認した。（前回確認；[平成30年1月25日](#)）

- ・プロセス主建屋の津波対策箇所は、全部で11箇所あり、前回確認時に足場が組まれるなど、一部で準備工が進捗していることを確認したが、今回確認時は外壁開口部に鋼板蓋（写真1）又は水密扉（写真2）が設置されており、5箇所の対策が完了していた。
- ・他の箇所についても足場が組まれるなど、準備工が進捗していた。（写真3）



(写真1-1)
対策前（平成30年1月25日撮影）



(写真1-2)
対策後（平成30年7月3日撮影）



(写真 2 - 1)
対策前 (平成30年 1 月 25 日 撮影)



(写真 2 - 2)
対策後 (平成30年 7 月 3 日 撮影)



(写真 3 - 1)
対策前 (平成30年 1 月 25 日 撮影)



(写真 3 - 2)
施工中 (平成30年 7 月 3 日 撮影)

- 5 プラント関連パラメータ等の確認
各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。