

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成30年 8月 1日 (水)

2 確認箇所

雨水処理設備モバイルRO膜装置周辺

3 確認項目

増設中の雨水処理設備等の設置状況

4 確認結果の概要

前回に引き続き、H3タンクエリア北側に増設中の雨水処理設備等の設置状況を確認した。(前回確認；[平成30年2月14日](#))

- ・前回確認時はモバイルRO膜装置で処理するための雨水受入タンク2基が増設され、当該タンクの廻りにおいてコンクリート製の堰の設置工事が行われていたが、今回確認時は堰の設置が完了し、配管の敷設工事が行われていた。(写真1、2)
- ・当該タンクの南側に増設中のモバイルRO膜装置(2基)の廻りでは、当該装置で処理した水を処理水タンクへ移送するための配管の敷設工事が行われていた。(写真3)



(写真1-1)

平成30年2月14日撮影



(写真1-2)

平成30年8月1日撮影



(写真 2 - 1)



(写真 2 - 2)



(写真 3 - 1)



(写真 3 - 2)

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。