

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
平成30年 8月29日 (水)
- 2 確認箇所
覆土式一時保管施設エリアL
- 3 確認項目
覆土式一時保管施設エリアLの状況
- 4 確認結果の概要
覆土式一時保管施設エリアLの状況を確認した。(前回確認：平成30年5月8日)
 - ・第4層への廃棄物の埋め立ては終了しており(写真2)、現場確認時、遮へい土のうの設置作業中であった(写真3)。
 - ・東京電力によると、今後、遮水シート等の敷設を実施予定とのことである。



(写真1)
覆土式一時保管エリアLの外観



(写真2) 第4層内部(南側から撮影)

。



(写真3) 第4層(北側から撮影)

- 5 プラント関連パラメータ等の確認
各パラメータについて、前日と比べ有意な変動は確認されなかった。