

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

平成31年 1月18日（金）

2 確認箇所

地下貯水槽No. 1付近

3 確認項目

地下貯水槽No. 1付近の移送ポンプからの漏えい事象に係る対応状況

4 確認結果の概要

平成30年11月22日に発生した地下貯水槽No. 1付近の移送ポンプからの漏えい事象について、東京電力から現在の対応状況を聞き取りするとともに現場の状況を確認した（前回確認：平成30年11月27日）。

- ・漏えい水が浸透した周辺の碎石回収、外れた閉止板の修理及び類似箇所の点検については、完了しているとのことであった。
- ・詳細な原因の究明については、メーカーと協議中である。
- ・現場を確認したところ、碎石の回収は完了しており、また作業員の転倒防止のため窪みに埋められていた土のうも撤去され、整地されていた。

（写真1）



（写真1-1） 前回撮影



（写真1-2） 今回撮影

5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。