

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

平成31年 1月31日 (木)

### 2 確認箇所

- ・ H6 (I) タンクエリア (旧H6 北北)
- ・ H6 (II) タンクエリア (旧H6、旧H6 北)

### 3 確認項目

H6 タンクエリア設置工事の状況

### 4 確認結果の概要

前回 (平成30年10月5日) に引き続き、H6 タンクエリアの設置工事の進捗状況を確認した。

- ・ H6 (I) タンクエリアでは、前回確認時堰の設置工事等が行われていたが、本日は堰の設置はほぼ完了しており、雨除けカバーの設置が進捗していた。  
(写真1)
- ・ H6 (II) タンクエリア南側では、前回、3基のタンクが設置中であったが、本日は9基設置されていた。(写真2)
- ・ H6 (II) タンクエリア北側では、新たな基礎の設置工事が実施されていた。

(写真3)



(写真1-1)  
平成30年10月5日撮影



(写真1-2)  
平成31年1月31日撮影



(写真 2 - 1)  
平成30年10月5日撮影



(写真 2 - 2)  
平成31年1月31日撮影



(写真 3 - 1)  
平成30年10月5日撮影



(写真 3 - 2)  
平成31年1月31日撮影

- 5 プラント関連パラメータ等の確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。