

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

平成31年 2月 4日 (月)

### 2 確認箇所

H5タンクエリア

### 3 確認項目

H5タンクエリア建設工事の進捗状況の確認

### 4 確認結果の概要

前回 (平成30年10月25日) に引き続き、H5タンクエリアの溶接型タンク建設工事の進捗状況について確認した。

- ・ 前回までタンクが18基設置されていたが、今回確認時タンクの設置数は24基に増えていた。(写真1)
- ・ 東側と北側において堰の設置工事が進捗していた。(写真2)
- ・ 北側では、前回地盤改良工事が行われていたが、今回コンクリート基礎が設置されていた。(写真3)
- ・ タンクが設置されたエリアの内側では、雨除けカバーの設置工事が始まっていた。(写真4)



(写真1-1) 平成30年10月25日



(写真1-2) 平成31年2月4日



(写真2-1) エリア東側の状況



(写真2-2) エリア北側の状況



(写真3)



(写真4)

- 5 プラント関連パラメータ等の確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。