

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
平成31年2月19日（火）
- 2 確認箇所  
T.P. 2.5m盤（海側遮水壁近傍）
- 3 確認項目  
海側遮水壁鋼管矢板周辺の補修状況

### 4 確認結果の概要

海側遮水壁鋼管矢板周辺の状況を確認した。（前回確認；平成29年7月4日）  
前回、海側遮水壁鋼管矢板周辺を確認したところ、ひび割れ箇所や樹脂により補修された箇所が所々に確認されたが、その後補修作業が行われており、本日は、確認したすべての海側遮水壁鋼管矢板周辺が樹脂により補修されていた。（写真1）



（写真1－1）前回撮影



（写真1－2）今回撮影



（写真1－3）前回撮影



（写真1－4）今回撮影

- 5 プラント関連パラメータ等の確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。