

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
平成31年 2月28日 (木)
- 2 確認箇所  
覆土式一時保管施設エリアL
- 3 確認項目  
覆土式一時保管施設エリアLの現況

### 4 確認結果の概要

前回（平成30年11月28日）に引き続き覆土式一時保管施設エリアLの現況を確認した。

- ・ 前回、第3槽及び第4槽は遮水シートと保護マットで覆われていたが、本日はどちらも覆土が施されていた。（写真1）



(写真1-1) 覆土式一時保管施設エリアLの外観（西側から撮影）  
(前回撮影) (今回撮影)



(写真1-2) 第3槽の状況（北西側から撮影）  
(前回撮影) (今回撮影)



(写真1-3) 第4槽の状況 (南東側から撮影)  
(前回撮影)

(今回撮影)

- 5 プラント関連パラメータ等の確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。