

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

平成31年3月19日（火）

### 2 確認箇所

- ・ 1－4号機取水路開渠
- ・ 物揚場

### 3 確認項目

メガフロート津波等リスク低減対策工事の状況

### 4 確認結果の概要

前回（2月1日）に引き続き、メガフロート津波等リスク低減対策工事の進捗を確認した。

- ・ 1－4号機取水路開渠内では、海側遮水壁南寄りの防衝盛土工事が概ね完了していた。（写真1）
- ・ 防衝盛土工事時に使用される起重機船は、物揚場に接岸されていた。（写真2）



(写真1-1)



(写真1-2)

※写真1-1の赤枠を拡大



(写真2)

### 5 プラント関連パラメータ等の確認

各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。