

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
平成31年4月9日（火）
- 2 確認箇所  
G4南タンクエリア
- 3 確認項目  
G4南タンクエリアにおけるフランジ型タンク解体工事の進捗状況

### 4 確認結果の概要

平成30年9月中旬に工事が着手されたG4南タンクエリアにおけるフランジ型タンク解体工事の進捗状況を確認した。（前回確認：平成31年1月11日）

- ・G4南タンクエリアは敷地南東側に位置しており、17基のフランジ型タンクが設置されていたエリアである。
- ・前回確認時はエリア東側の9基のタンクの解体が終了していたが、今回確認時は全てのタンクの解体が終了していた。（写真1）
- ・タンクの解体跡は、タンク基礎の解体に向けて、堰内の除染作業が行われていた。（写真2）



(写真1-1)  
前回撮影（平成31年1月11日）



(写真1-2)  
今回撮影（平成31年4月9日）



(写真2)  
堰内の除染作業の様子。コンクリート表面を切削することにより除染している。

- 5 プラント関連パラメータ確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。