

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和元年6月17日（月）
- 2 確認箇所
土捨場、新土捨場（5・6号機北側）
- 3 確認項目
土捨場、新土捨場の現況
- 4 確認結果の概要
土捨場及び新土捨場において、造成工事等が実施されていることから、現場の状況を確認した。
 - ・土捨場では、前回確認時（平成30年4月2日）、駐車場の造成工事が行われていたが、今回確認時は数十台の車両（クレーン、ミキサー等を含む）が駐車してあった。（写真1－1）
 - ・駐車場の周囲の排水路は、施工途中であった。（写真1－2）
 - ・新土捨場も造成中であり、排水溝の敷設等が実施されていた。（写真2）



（写真1－1）北側から駐車場の中央部付近を撮影



（写真1－2）北側から撮影



(写真 2 - 1) 西側から撮影



(写真 2 - 2) 北側から撮影

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。