

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和元年 6月25日 (火)

2 確認箇所

H3タンクエリア

3 確認項目

H3タンクエリア溶接型タンク設置工事完了後の状況

4 確認結果の概要

H3タンクエリアでは溶接型タンク設置工事が行われていたが、5月中旬に原子力規制庁による最終検査が終了していることから、堰の設置状況や配管接続状況等を確認した。

- ・前回確認時に据え付けられた状態であったタンク3基が、今回確認時は塗装、配管接続等含め完了し、当該エリアの全てのタンク10基の設置が完了していた。(前回確認：[平成30年12月13日](#)) (図1、写真1)
- ・エリア全周に渡り、コンクリート製の内堰が完成しており、防水塗装も全面に塗布されていた。なお、外堰については以前から設置されていた土堰堤である。(写真2)
- ・既設多核種除去設備及び増設多核種除去設備からの処理済水移送配管が計画どおりに接続されていることを確認した。(写真3)
- ・当該エリアでは雨水カバー設置工事が進捗中であった。(写真4)




図1 H3タンクエリア概略図



(写真1-1)
H3タンクエリア南側から
撮影



(写真1-2)
H3タンクエリア南西側から
撮影



(写真2-1)



(写真2-2)



(写真3-1)



(写真3-2)



(写真4)

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。