

福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和元年 6 月 28 日（金）
- 2 確認箇所
1/2号機排気筒付近（1/2号機開閉所前及び同排気筒付近において確認）
- 3 確認項目
1/2号機排気筒解体工事における路盤整備工事等の状況
- 4 確認結果の概要
前回（6月10日）に引き続き、クレーンを1/2号機排気筒に近づけるための路盤整備工事等の状況を確認した。
 - ・路盤整備場所の周囲には擁壁が設置され、砕石が投入されており、工事が進捗していた。（写真1）
 - ・クレーンが移動した場合に干渉するサブドレンピット No. 208 には、まだ措置は講じられていなかった。（写真2）



（写真1－1）
1/2号機開閉所前から撮影



（写真1－2）
南側から撮影



(写真2)
西側から撮影

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。