


## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日  
令和元年 8 月 9 日（金）
- 2 確認箇所  
H 6（Ⅱ）タンクエリア（旧H 6、旧H 6北）
- 3 確認項目  
H 6（Ⅱ）タンクエリア設置工事の状況

### 4 確認結果の概要

- 前回（7月1日）に引き続き、設置工事の進捗状況を確認した。
- ・北東側では、前回 5 基のタンクが設置若しくは設置中であることを確認しており、今回は加えて 1 基のタンクの設置工事が開始されていることを確認した。また、それら 6 基のタンクうち北側の 2 基の設置が完了していた。（図 1）（写真 1）
  - ・前回確認時に未設置であった南側の内堰については、設置が完了していた。（写真 2）
  - ・同様に、前回確認時に未設置であった北西側の内堰については、設置工事が進捗していた。（写真 3）



（図 1）H 6（Ⅱ）  
タンクエリア配置図

○	：今回、設置若しくは設置中を確認したタンク
○	：これまでに設置を確認したタンク
○	：今後設置予定のタンク
—	：完成した堰
- -	：未設置、若しくは設置中の堰
←	：写真撮影方向、（ ）内は写真番号



(写真1-1)  
前回撮影(7月1日)



(写真1-2)  
今回撮影(8月9日)

新たに設置工事が  
開始されたタンク

塗装が進捗していた



(写真2)  
今回撮影(8月9日)



(写真3-1)  
前回撮影(7月1日)



(写真3-2)  
今回撮影(8月9日)  
写真3-1赤丸部分で内堰設置工事が進捗していた

- 5 プラント関連パラメータ確認  
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。