

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和2年7月7日（火）

### 2 確認箇所

- ・ No. 3、4重油タンク
- ・ No. 2危険物屋外貯蔵所


### 3 確認項目

No. 3、4重油タンク解体状況並びにNo. 2危険物屋外貯蔵所の現況


### 4 確認結果の概要

No. 3、4重油タンクは東日本大震災の津波により損傷を受け、本年6月から解体・撤去作業が行われていることから状況を確認した。また、No. 4重油タンク内に残っていた油については、No. 2危険物屋外貯蔵所へ移送されていることから保管状況を合わせて確認した。（図1）

- ・ No. 3、4重油タンク本体の解体は実施されておらず、周辺設備の撤去作業が行われていた。（写真1）
- ・ No. 2危険物屋外貯蔵所ではコンクリート基礎上に重油等を収納したタンクコンテナが2段積みで保管されており、確認した範囲でタンクコンテナに著しい錆等は見られず、重油等が漏えいした形跡も認められなかった。（写真2）



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)

No. 3、4重油タンクの概観



(写真1-2)

No. 3、4重油タンク周囲の状況



(写真2-1)

No. 2危険物屋外貯蔵所の概観①  
(北西側から撮影)



(写真2-2)

No. 2危険物屋外貯蔵所の概観②  
(南東側から撮影)

## 5 プラント関連パラメータ等確認

本日確認したデータについて、異常な値は確認されなかった。