

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和元年 9 月 1 1 日（水）

2 確認箇所

固体廃棄物貯蔵庫第 9 棟

3 確認項目

固体廃棄物貯蔵庫第 9 棟における廃棄物の保管状況

4 確認結果の概要

平成 3 0 年 2 月から運用が開始された固体廃棄物貯蔵庫第 9 棟における廃棄物の保管状況を確認した。（前回確認：平成 31 年 2 月 12 日）

- ・固体廃棄物貯蔵庫第 9 棟は、固体廃棄物貯蔵庫第 8 棟の西側に隣接した鉄筋コンクリート造りの地上 2 階、地下 2 階の建物であり（写真 1）、地上階には低線量のガレキ類を地下階には高線量のガレキ類を容器に収納して保管する計画になっている。
- ・前回確認時には地上 1 階にのみガレキ類が搬入されていたが、地上 2 階を除き地下 1 階及び地下 2 階にもガレキ類が搬入されていた。（写真 2）
- ・ガレキ類を収納したコンテナは整然と保管されており、確認した範囲では、コンテナの破損やコンテナ表面の結露水発生などは見られなかった。



（写真 1）

固体廃棄物貯蔵庫第 9 棟外観
（北西側から撮影）



（写真 2 - 1）

貯蔵庫の状況①（地下 2 階の例）



(写真 2 - 2)
貯蔵庫の状況②
(地下 1 階の貯蔵レーンでの保管
状況の例)



(写真 2 - 3)
貯蔵庫の状況③
(地上 2 階の未搬入貯蔵レーンの
例)

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。