

## 福島第一原子力発電所現地確認報告書

### 1 確認日

令和元年10月3日（木）

### 2 確認箇所

T.P. 8.5m盤（1～4号機タービン建屋東側）

### 3 確認項目

1～4号機タービン建屋東側構内整備工事の進捗状況

### 4 確認結果の概要

T.P. 8.5m 盤の整備に伴う既設建屋及び設備の撤去工事の状況を、これまでと同様に確認した。

- ・ 1号機タービン建屋東側では、前回（7月31日）解体中であった1、2号機新サービス建屋の解体が完了していた。（写真1）
- ・ 2号機タービン建屋東側では、前回（7月31日）は軽油タンク跡地に工事に伴い排出された金属スクラップが保管されていたが、その量が増えており、さらに解体されたタンクが保管されていた。（写真2）
- ・ 2、3号機タービン建屋東側では、前回（9月12日）解体中であった薬品タンク（No.2苛性ソーダタンク、No.2硫酸タンク）と、解体未着手であったNo.2軽油タンクの解体が完了していた。（写真3）



（写真1－1）  
前回（7月31日）の状況  
南西側から撮影




（写真1－2）  
今回（10月3日）の状況  
南西側から撮影



(写真2-1)  
 前回(7月31日)の状況  
 北西側から撮影



(写真2-2)  
 今回(10月3日)の状況  
 北西側から撮影



(写真3-1)  
 前回(9月12日)の状況  
 北西側から撮影



(写真3-2)  
 今回(10月3日)の状況  
 北西側から撮影  
 (写真3-1)の赤点線部分に  
 あった軽油タンクと薬品タンクが解体  
 されていた。(写真中央の白いタンク  
 はサブドレン集水タンク)

- 5 プラント関連パラメータ確認  
 各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。