

福島第一原子力発電所現地確認報告書

1 確認日

令和元年8月28日（水）

2 確認箇所

固体廃棄物貯蔵庫第1～5棟

3 確認項目

固体廃棄物貯蔵庫第1～5棟の状況

4 確認結果の概要

前日（[8月27日](#)）は固体廃棄物貯蔵庫第6棟～第8棟の結露水発生状況を確認したが、本日（8月28日）は、第1棟から第5棟の現況を確認した。

- ・第1棟には給水加熱器等、第4棟及び第5棟にはドラム缶等が保管されており、第3棟には使用済保護衣等が収納されたコンテナが一時保管されていた。なお、第2棟には廃棄物は保管されていなかった。（写真1）
- ・第1棟から第5棟までの固体廃棄物貯蔵庫には、前日確認した第6棟から第8棟地下2階のようなエアコンは設置されていなかったが、確認した範囲では、保管物の表面や、建物の壁面及び床面に結露水は見られなかった。（写真2）



（写真1－1）第1棟内部の状況



（写真1－2）第2棟内部の状況



（写真1－3）第3棟内部の状況



（写真1－4）第4棟内部の状況



(写真1-5)
第5棟南側内部の状況



(写真2)
保管ドラム缶の状況
(第5棟南側の例)

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。