


福島第一原子力発電所現地確認報告書

- 1 確認日
令和2年1月7日（火）
- 2 確認箇所
千島海溝津波対策防潮堤設置工事現場（1～4号機タービン建屋東側）
- 3 確認項目
千島海溝津波対策防潮堤設置工事の状況
- 4 確認結果の概要
前回（10月23日）に引き続き、工事の進捗状況を確認した。
 - ・千島海溝津波対策防潮堤の整備箇所は図1、図2のとおりであり、前回確認時は、L型擁壁が3号機タービン建屋東側約80mに据え付けられていたが、今回確認時は、その他の箇所でもL型擁壁の据え付けやL型擁壁の据え付けに向けた基礎構築作業が行われていた。（写真1）
 - ・防潮堤高さを上回る津波が襲来した際に防潮堤内の海水を排水するフラップゲートの設置準備も行われていた。（写真2）



(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(図2) 千島海溝津波対策防潮堤詳細図



(写真1-1)
1号機タービン建屋東側の状況




(写真1-2)
2号機タービン建屋東側の状況



(写真1-3)
3号機タービン建屋北東側の状況



(写真1-4)
4号機タービン建屋北東側の状況



(写真2)
フラップゲートの設置予定箇所の
状況

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。