


福島第一原子力発電所現地確認報告書


- 1 確認日
令和2年2月7日（金）
- 2 確認箇所
G1南タンクエリア
- 3 確認項目
G1南タンクエリアの多核種除去設備処理水移送配管脱落の対策状況
- 4 確認結果の概要
J4タンクエリアの多核種除去設備処理水移送配管が配管サポートから脱落していた事象について、前回（令和元年10月24日）事象が発生したJ4タンクエリアの再発防止策の状況と、水平展開を実施したJ2タンクエリア及びJ3タンクエリアの状況を確認した。
本日は、前回に引き続き再発防止策の水平展開を実施したG1南タンクエリアの状況を確認した。
・G1南タンクエリアの南側及び南西側に多核種除去設備処理水移送配管が敷設されており、留め金具が設置され配管サポートに固縛されていた。（写真1）




(図1) 福島第一原子力発電所構内概略図



(写真1-1)
G1南タンクエリア南側外観



(写真1-2)
G1南タンクエリア南側の配管の留め金具設置状況



(写真1-3)
G1南タンクエリア南西側の配管の留め金具設置状況



(写真1-4)
配管の表示

- 5 プラント関連パラメータ確認
各パラメータについて、異常な値は確認されなかった。